



Bøllund Vandværk
Hestlundvej 14, Bøllund
7323 Give
Att.: Anker Skov Jensen

Registrernr.: 739693
Kundenr.: 5506987
Ordrenr.: 815168
Prøvenr.: 73969301
Modt. dato: 2007.04.02
Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Bøllund Vandværk
Hestlundvej 14, Bøllund, 7323 Give
Prøvested.....: **Bøllund Vandværk Ledningsnet - V21070300/4611070399**
Prøvetype.....: Drikkevand
Prøvemærke.....: **Hestlundvej 15 køkken**
Prøveudtagning...: 2007.04.02 kl. 12:35
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BV)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.04.03 kl. 10:25 - 2007.04.04

	Prøvenr.: 73969301	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml			i.m. Colilert®		

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	8.5 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejle Kommune, Natur og miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Eivind J. Andersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

04. april 2007

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.